



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Sara de la Hoz de Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. A.V. 4-60 Zona 0 San Andrés Osuna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0248-42	FECHA:	28/04/20025



Foto 1: El perímetro el cual tiene como base fundición de cemento se encuentra en deterioro.



Foto 2: La malla y los tubos se encuentran en mal estado, la cual se rompe con facilidad



Foto 3: El perímetro se está socabando, lo cual hace que la malla no proporcione seguridad



Foto 4: La malla se encuentra rota en diferentes áreas del perímetro



Foto 5: Reforzamiento al muro perimetral y cambio de malla



Foto 6: Cambio de tubos galvanizados para dar firmeza a la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

