

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina Comunidad Don Pancho	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Lote 63 Comunidad Don Pancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2988-43	FECHA:	03 de Junio de 2025



Foto 1: Se puede observar el daño que tiene el portón, el daño que tiene provoca que los niños se salgan por los grandes agujeros que tiene.



Foto 2: El daño de las ventanas es evidente y se necesitan cambiarlas porque no entra ventilación, los vidrios están pegados.



Foto 3: El corredor de la escuela ya está severamente dañado, ya tiene hoyos por el tiempo que tiene.



Foto 4: El piso de los salones está dañado y manchado. Es necesario el cambio para que los estudiantes estén en un mejor ambiente al recibir las clases.



Foto 5: El establecimiento necesita ser pintado para crear un mejor ambiente para que los estudiantes reciban sus clases.




Foto 6: El finalizar la construcción el muro perimetral es importante para la seguridad de los estudiantes dentro del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad Don Pancho





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

