

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a CALLE LOTE 79 ALDEA TARDE LINDA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1871- 42	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: 6.8 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO POR PISO CERAMICO



Foto 2: 6.10 SUSTITUCION POR PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 3: 7.2 SUSTITUCION DE CANAL DE PVC.



Foto 4: 7.3 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO PVC 3"



Foto 5: 7.5 SUSTITUCION DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL.



Foto 6: 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a CALLE LOTE 79 ALDEA TARDE LINDA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1871-42	FECHA:	3/03/2025




Foto 7: 21.1 REPELLO EN MURO PERIMETRAL




Foto 8: 21.2 CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 9: 23.10 REPARACION DE MURO DE BLOCK




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---