

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0005-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: 4.1 Mantenimiento a Estructura lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: 5.6 Sustitución de balcones de ventana de metal



Foto 3: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 4: 15.6 Sustitucion de muro perimetral de tubo hg y malla galvanizada por muro perimetral de block




Foto 5: 19.7 Instalación de Estructura Portante de metal. 19.8 Instalación de Lámina Troquelada Aluzinc. 19.9 Desinstalación de Estructura Portante. 19.10 Desinstalación de Lámina Existente.



23.1 Levantado de tres hiladas de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---