

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL MARTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MARTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0010-43	FECHA:	3/03/2025




Foto1: 5.3 Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio, 3 de cada salón de clase.



Foto 2: 5.7 Mantenimiento de balcones, 3 de cada salón de clase.



Foto 3: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico, 2 salones y corredor.



Foto 4: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores. (2 salones, corredor, cocina y sanitarios)




Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores (Muro perimetral)



Foto 6: 10.5 Sustitución de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marina R. Salazar E.

Firma y sello del Presidente de la ORP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL MARTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MARTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0010-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: 20.1 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 8: 21.1 Repello en muro




Foto 9: Repello en muro



Foto 10: Cernido en muro




Foto 11: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---