

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. LOTE 54 ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	02/06/2005



Foto 1: 2 ESTRUCTURA DE TECHO: 2.3 Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 2: 4 PUERTAS DE METAL: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: 4.2 Sustitución de chapa




Foto 4: 4.3 Sustitución de puerta




Foto 5: 4.5 Sustitución de Porton de metal



Foto 6: 5 Ventanas: 5.6 Sustitución de barandales de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. LOTE 54 ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0285-43	FECHA:	02/06/2005




Foto 7: 5.8 Sustrucción de metal por ventana de pvc




Foto 8: 7 Canales y bajadas de agua pluvial: 7.1 Sustrucción de canales de metal




Foto 9: 8 Cuneta de concreto: 8.1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: 9 Pintura en muros exteriores e interiores. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: 11 Mantenimiento a barandas. 11.1 Mantenimiento a barandas de metal




Foto 12: 14 Reparación de red de drenaje y red de agua potable red de drenaje. 14.3 Sustrucción de tubería pvc línea principal aguas negras / 14.4 sustitución de tubería pvc línea principal agua pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. LOTE 54 ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0285-43	FECHA:	02/06/2005




Foto 13: 15 Muros perimetrales/ 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 14: 16 Losa de patio/16.1 Reparación de planchas de concreto de patio

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

