

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LOS ROSALES, ALDEA PINULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0007-42	FECHA:	04 DE MARZO DE 2025




Foto 1: 2. ESTRUCTURA DE TECHO
2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal
Desinstalación e instalación de lámina existente.
Se realizará el desmontaje de la lámina existente, se reinstalará la lámina después del mantenimiento previo.




Foto 2: 4. PUERTAS DE METAL
4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: 5. VENTANAS
5.3 Sustitución de ventanas de madera por pvc mas vidrio



Foto 4: 5. VENTANAS
5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: 6. PISO
6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: 6. PISO
6.10 Sustitución de piso de cemento, por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Porena GM

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERÍO LOS ROSALES, ALDEA PINULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0007-42	FECHA:	04 DE MARZO DE 2025



Foto 7: 9. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
10.5 Sustitución lavamanos



Foto 9: 14. REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE Red de Drenaje
14.2 Mantenimiento a cajas de registro



Foto 10: 17. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
17.11 Reparación de cableado eléctrico.
Instalación de acometida eléctrica: reparación de cableado eléctrico, instalación eléctrica desde caja principal para aula incluye desinstalación de tomacorriente y apagadores plafoneros existentes y reinstalación de las



Foto 11: 21. REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)
21.1 Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Lora CM.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

