

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "JACINTO C. JAVIER"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 15 DE JUNIO ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0311-43	FECHA:	4/03/2025



Foto7: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 Reparacion de muro perimetral de block




Foto8: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 Reparacion de muro perimetral de block



Foto9: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 Reparacion de muro perimetral de block



Foto10: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 Reparacion de muro perimetral de block



Foto11: 21 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)
21.1 Repello en muro




Foto12: 21 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)
21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público