

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Jose Marti	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El porvenir, Barra Nahualate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0316-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: 6. PISO
6.10 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, POR CERÁMICO



Foto2: 6. PISO
6.11 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO, POR CERÁMICO



Foto3: 6. PISO
6.11 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO, POR CERÁMICO



Foto4: 6. PISO
6.11 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO, POR CERÁMICO



Foto5: 6. PISO
6.11 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO, POR CERÁMICO



Foto6: 6. PISO
6.11 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO, POR CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no se debe superar el número de hojas.

J. J. Lopez



Firma y sello del Representante de la Comunidad Educativa

[Firma]



Firma y Sello del Representante de la Comunidad Educativa Pública