

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAMPAS PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0338-43	FECHA:	30/05/2025

 Foto1: 1 CUBIERTA DE LAMINA 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26	 Foto2: 4 PUERTAS DE METAL 4.1 Mantenimiento a estructura
 Foto3: 4 PUERTAS DE METAL 4.3 Sustitución de puerta	 Foto4: 6 PISO 6.10 Sustitución de piso de torta de concreto, por cerámico
 Foto5: 6 PISO 6.11 Sustitución de piso de cemento liquido, por cerámico	 Foto6: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Geny Lorena Mateo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAMPAS PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0338-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 7: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 Reparación de muro perimetral de block

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendx Lorena Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

