



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LEONIDAS MENCOS AVILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-060-357-45	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 2: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 3: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 4: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 5: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: 15 MUROS PERIMETRALES
15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo de Administración




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

