

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR BARRA NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-2175-42	FECHA:	30/05/2025



Foto1: 4. PUERTAS DE METAL
4.8 Sustitución de puerta de madera, por puerta de pvc



Foto2: 4. PUERTAS DE METAL
4.9 Sustitución de puerta en servicios sanitarios de metal, por puerta de pvc



Foto 3: 6. PISO
6.1 Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: 6. PISO
6.10 Sustitución de torta de concreto, por piso cerámico



Foto 5: 15. MUROS PERIMETRALES
15.1 Reparación de muro perimetral de block.



Foto 6: 21. REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)
21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres



[Signature]

Firma y Sello Directo del Centro Educativo Público

