

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TESORO, ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0010-43	FECHA:	02 DE JUNIO DEL 2025




FOTO 1: 1.1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: 1.2 SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 4: 2.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




FOTO 5: 2.3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 6: 4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, SUJESIONES, CEPILLADO, APLICACIONES DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TESORO, ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0010-43	FECHA:	02 DE JUNIO DEL 2025



FOTO 7: SUSTITUCION DE CHAPA




FOTO 8: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 10: PINTURA DE EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 11: PINTURA DE EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 12: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público