



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR LOS PLANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0030-42	FECHA:	03/04/2025




Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 1.3 Sustitución de elementos de fijación y 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura a puertas, 4.2 Sustitución de chapa y 4.3 Sustitución de puerta.



Foto 3: 5.7 Mantenimiento a balcones



Foto 4: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 5: 7.1 Sustitución de canal de metal, 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" y 7.5 Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Bedal Saldaña Chichón
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Director de Gestión Educativa Pública



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO EL PORVENIR LOS PLANES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR LOS PLANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0030-42	FECHA:	03/04/2025



Foto 1: 14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras, 14.9 Sustitución de tubería línea principal 14.13 y Sustitución de llave de chorro



Foto 2: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: 17.4 Sustitución de focos ahorradores, 17.5 Sustitución de plafoneras, 17.6 Sustitución de interruptores simples, 17.10 Sustitución de filpones, 17.11 Sustitución de cableado eléctrico y 17.12 Sustitución de ducto eléctrico



Foto 5: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, 20.5 Sustitución de chimenea de concreto, 20.7 Instalación de azulejo en estufa rural y 20.8 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 6: 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Marta Bedalí Saldanña Chigüichón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

