

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ATITANCITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ATITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0009-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 10.2 Sustitucion de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) sustitucion de tapadera sanitario



Foto 2: 10.3 sustitucion de inodoro



Foto 3: 10.4 Sustitucion de mezcladora lavamanos (contra llave,tubo de abasto)




Foto 4: 13.1 Sustitucion de azulejo



Foto 5: 14.8 Sustitucion de caja de registro



Foto 6: 17.3 Sustitucion de lamparas LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ATITANCITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ATITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0009-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 3.1 Impermeabilización de losa



Foto 2: 4.2 Sustitución de chapa




Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: 7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3"



Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.M.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ATITANCITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ATITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0009-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 17.11 Reparacion de cableado electrico



Foto 2: 18.7 Sustitucion de bomba de agua

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo P...

