

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Lotificación Balcones II de Palín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle manzana F Lotificación Balcones II Zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0012-42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Área de entrada



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Área juegos.




Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 5



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 5




Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal. Módulo 5



Foto 6: Sustrucción de chapa. Módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de foto.


Rosario A. Salazar Melgar

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Lotificación Balcones II de Palín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle manzana F Lotificación Balcones II Zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0012-42	FECHA:	2/06/2025




Foto 7: Sustitución de chapa. Módulo 2



Foto 8: Sustitución de chapa. Módulo 3




Foto 9: Sustitución de chapa. Módulo 4




Foto 10: Sustitución de chapa. Área dirección.




Foto 11: Sustitución de puerta. Módulo 5




Foto 12: Sustitución de estructura de metal de ventana, área baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ramona A. Salazar Melgar</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Lotificación Balcones II de Palín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle manzana F Lotificación Balcones II Zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0012-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 13: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. Área juegos




Foto 14: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. Área salon de usos multiples



Foto 15: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. Área corredor sanitarios




Foto 16: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. Área corredor módulo 5



Foto 17: Sustitución de azulejo area pila




Foto 18: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CONSEJO Rosario A. Salazar Melgar Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Lotificación Balcones II de Palín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle manzana F Lotificación Balcones II Zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0012-42	FECHA:	2/06/2025




Foto 19: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales.



Foto 20: Reparación de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana A. Salazar Meléndez Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--