

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria San Francisco de Sales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, lote 30, Aldea San Francisco de Sales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0005-45	FECHA:	04 de marzo de 2025



Foto 1: 1 CUBIERTA DE LAMINA 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 4 PUERTAS DE METAL 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) 4.3 Sustitución de puerta



Foto 3: 5 VENTANAS 5.5 Sustitución de vidrios 5.6 Sustitución de balcones de metal



Foto 4: 6 PISO 6.1 Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: 6 PISO 6.8 Sustitución de piso cerámico




Foto 5: 7 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 7.1 Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria San Francisco de Sales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, lote 30, Aldea San Francisco de Sales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0005-45	FECHA:	04 de marzo de 2025




Foto 7: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 6: 8 CUNETA DE CONCRETO 8.1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 9: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.3 Sustitución inodoro





Foto 10: 12 MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1 Mantenimiento a portones de metal



Foto 12: REPARACION DE COCINA 20.7 Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar de 1 a 10 hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escañilla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria San Francisco de Sales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, lote 30, Aldea San Francisco de Sales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0005-45	FECHA:	04 de marzo de 2025




Foto 13: 20 REPARACION DE COCINA 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---