

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | NUEVA CONCEPCION       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CENTRO AMERICA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-0541-43               | FECHA:                         | 2/06/2025              |



FOTO 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: 6.5 Sustitución de torta de cemento



Foto 4: 6.11 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico



Foto 5: 21.1 Repello en muro



23.1 Reparación de muro de block en area de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público