

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                 |                                |                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                       | MUNICIPIO:                     | SIPACATE                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Parcelamiento San Jeronimo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Calle Principal Lote 18 Parcelamiento San Jeronimo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0001-43                   | FECHA:                         | 2/06/2025                                          |



1 CUBIERTA DE LAMINA

1.1 Sustitución de Lámina por lámina Troquelada aluzinc calibre 26



2. ESTRUCTURA DE TECHO

2.3 Sustitucion de estructura de soporte de Metal, por metal



6. piso

6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



6. PISO

6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



5. VENTANAS

5.6 Sustitución de balcones de Metal.



6. PISO

6.5 Sustitución de piso de torta de concreto (banqueta esta quebrada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

