

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0005-43	FECHA:	03 DE MARZO DEL 2025



Foto 1: 15.2 Reparación de muro perimetral de Block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas mano de obra.



Foto 2: 15.2 Reparación de muro perimetral de Block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas mano de obra.



Foto 3: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columna.



Foto 4: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

