

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                               |                                |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Escuintla                     | MUNICIPIO:                     | Sipacate                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E. O. R. M. Colonia Guadalupe | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra. Ave. Lote 94 Colonia Guadalupe |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0013-43                 | FECHA:                         | 2/06/2025                           |



Foto1: 1.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 2.3 Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: 6.6 Sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 4: 9.1 Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 5: 19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas




Foto 6: 19.3 Fabricación e instalación de puerta de metal en modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
