

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0015-43	FECHA:	2/06/2025



4. PUERTAS DE METAL

4.3 Sustitución de puerta. La puerta se va a remover por una puerta nueva



6. PISO

6.5 Sustitución de piso de torta de concreto. Se sustituirá el piso por nuevo ya que se encuentra en mal estado



8. CUNETETA DE CONCRETO

8.2 Reparación de banquetas de concreto. Se reparará la banqueta por que tiene partes quebradas



15. MUROS PERIMETRALES

15.1 Reparación de muro perimetral de bolck y mano de obra. Se reparará el muro perimetral porque esta deteriorado en su mayor parte



21. REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO

APLIQUE) 21.1 Repello en muro. Se repellará el muro para reforzar la estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Aracely Morales c.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

