



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO LA LAGUNA RAMA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA RAMA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0020-42	FECHA:	3/03/2015




Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 5: 5.5 Sustitución de vidrios



Foto 6: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0020-42	FECHA:	3/03/2015



Foto 7: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores, incluyendo area a levantar en muro perimetral



Foto 9: 14.9 Instalación de tubería principal de pvc



Foto 10: 14.13 Sustitución de llave de chorro



Foto 11: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 12: 17.4 Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0020-42	FECHA:	3/03/2015



Foto 13: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 14: 17.10 Sustitución de tablero de flipones



Foto 15: 18.7 Sustitución de bomba de agua, incluyendo mesita de soporte



Foto 16: 19.3 Instalación de chorros



Foto 17: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

