

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                                  |                                |                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                                        | MUNICIPIO:                     | SIPACATE                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM JM 1A. CALLE 1-02 ALDEA SAN JOSÉ LA EMPALIZADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1A. CALLE 1-02 ALDEA SAN JOSÉ LA EMPALIZADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0022-42                                                    | FECHA:                         | 3/3/2025                                    |




Foto1: 4.1 Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).




Foto 2: 4.3 Sustitución de puerta.




Foto 3: 5.6 Sustitución de balcones



Foto 4: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico




Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                                  |                                |                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                                        | MUNICIPIO:                     | SIPACATE                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM JM 1A. CALLE 1-02 ALDEA SAN JOSÉ LA EMPALIZADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1A. CALLE 1-02 ALDEA SAN JOSÉ LA EMPALIZADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0022-42                                                    | FECHA:                         | 3/3/2025                                    |



Foto 7: 13.1 Sustitución de azulejo



Foto 8: 15.1 Reparación de muro perimetral de block.



Foto 9: 17.4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras




Foto 10: 17.6 Sustitución interruptores simples. 17.8 Sustitución tomacorrientes dobles




Foto 11: 17.11 Reparación de cableado eléctrico





Foto 21.1 Repollo en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|