

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 46 Manuel Marcos Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sexta avenida 27-36 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0338-43	FECHA:	06/03/2025



reparación y ampliación de altura de muro perimetral en escuela columnas con hierro de 3/8 y soleros, ciclado



desinstalación de malla existente en pared a continuar



reparación de puerta en cocina e instalación de chapa Yale



suministrar rejilla para repostería donde se va fundir plancha nueva primer nivel




suministro e instalación de balcones para aula de primer nivel similares a los balcones existentes en el primer nivel



En laminado por ingreso de lluvia en 2do nivel de escuela con lamina aluzin lisa calibre 26 y tornillos de sujeción

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de MOPC	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 46 Manuel Marcos Martinez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sexta avenida 27-36 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0338-43	FECHA:	06/03/2025



suministro e instalación de estructura metálica en pasillo de 3er nivel de escuela por ingreso de agua de lluvia (1.83 de largo con tubo de 1 1/4 y lamina de aluzin troquelada calibre 26 y tornillería de sujeción)



colocar baypas en tubería para sistema, cambio de cheque, cambio de llave de esfera 3/4 y agrandar caja de registro y fabricar tapador, para realizar el trabajo



fundición de plancha de concreto, con lavabastos de 2 fosas, grifería, instalación de drenaje, agua potable, igual al la de foto en formato de fotos(3.33x0.60)



suministro e instalación de campa para cocina de lamina de aluzin (1.17x0.85)




suministro e instalación de azulejo en cocina en 2 niveles, incluye plancha de concreto



suministro e instalación de lamina troquelada de aluzin calibre 26 incluye estructura metálica, canal y bajada de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Comité	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 48 Manuel Marcos Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sexta avenida 27-36 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0338-43	FECHA:	06/03/2025



cornido en pared de cocina interior y revisión de filtración



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público