

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUV No. 31 FRANCISCO VELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a avenida 37-85 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-4701-42	FECHA:	5/03/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON EN AREA DE COCINA



FABRICACION DE TAPADERA DE METAL PARA CONTADOR DE AGUA



APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA DE COCINA, EN SANITARIO DE MAESTROS Y DIRECCION



SUSTITUCION DE SERVIVIO SANITARIO DE MAESTROS DE PUSH



SUSTITUCION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL DE MAESTROS



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTO DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 31 FRANCISCO VELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a avenida 37-85 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-4701-42	FECHA:	5/03/2025




INSTALACION DE AZULEJO EN PILA EN COCINA DE ESCUELA



INSTALACION DE AZULEJO EN GABINETE DE COCINA




SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA Y BOMBILLA DE ALTA DENSIDAD EN ENTRADA DE ESCUELA INCLUYE CABLEADO Y APAGADOR



SUSTITUCION DE REFLECTOR CON SENSOR EN INGESO A ESCUELA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA YALE (desinstalar e instalar)




FABRICACIÓN DE BARANDA EN ORILLA DE CANCHA DEPORTIVA POR SEGURIDAD DE NIÑOS CON TUBO DE 1 1/2 CHAPA 18 Y TUBO DE 1 CHAPA 10 (CON SEPARACIÓN DE 10 CM)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

