

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                    | MUNICIPIO:                     | Guatemala                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EQUV.N0. 18 José Antonio Liendo y Goicoechea | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 24 Avenida 25-51 zona 5 la palmita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-05-0408-43                                | FECHA:                         | 28/2/2025                          |



Foto1: Modificación de venta fijas por corredizas de la clase de computación.



Foto 2: Reparación de corniza de la pares de 15 metros lineales pared frontal de la escuela en la parte de la terraza los hierros están expuestos



Foto 3:Reparación de corniza de la pares de 15 metros lineales pared frontal de la escuela en la parte de la terraza los hierros están expuestos




Foto 4:Sustitucion de laminas de una bodega del segundo nivel techo.



Foto 5: Aplicación únicamente de pintura color azul a estructura de los ventanales de la escuela



Foto 6: Remoción de piso y extracción de tierra para dejar al descubierto las tuberías originales de drenaje, para posterior mente cambiar todas las tubería que se encuentren por tubería de PVC .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                    | MUNICIPIO:                     | Guatemala                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUV.NO. 18 José Antonio Liendo y Goicoechea | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 24 Avenida 25-51 zona 5 la palmita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-05-0408-43                                | FECHA:                         | 28/2/2025                          |



Foto 7: Modificación de venta fijas por corredizas de la clase de computación.



Foto 8: Cambio de repello 3 paredes REPARACION DE REPAELLO Y (Sustitucion de repello de todas las paredes . Se eliminara todo el repello existente en las paredes dejando al desnudo el ladrillo, se repellara




Foto 9: Cambio de repello 3 paredes REPARACION DE REPAELLO Y (Sustitucion de repello de todas las paredes . Se eliminara todo el repello existente en las paredes dejando al desnudo el ladrillo, se repellara



Foto 10: Sustitución de malla perimetral en mal estado de 16 metros de largo \* 2.20 metros de alto por estructura metálica con malla desplegada



Foto 11: cambio de sanitario de la jornada vespertina



Foto 12: Cambio de repello 3 paredes REPARACION DE REPAELLO Y (Sustitucion de repello de todas las paredes . Se eliminara todo el repello existente en las paredes dejando al desnudo el ladrillo, se repellara

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                              |                                |                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                    | MUNICIPIO:                     | Guatemala                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EQUV.Nº. 18 José Antonio Liendo y Goicoechea | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 24 Avenida 25-51 zona 5 la palmita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-05-0408-43                                | FECHA:                         | 28/2/2025                          |



Foto 13: Elaboración de caseta para cilindros de gas con su respectiva tubería.



Foto 14: Sustitución de láminas de una bodega del segundo nivel.



Foto 15: Instalación de lavamanos de la jornada vespertina



Foto 16: Aplicación únicamente de pintura color azul a estructura de los ventanales de la escuela de 30 ventanales




Foto 17: Sustitución de puerta de madera



Foto 18: Instalación eléctrica de la bomba

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

