

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 80 ELISA MOLINA DE STHAL J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE 43-01 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0431-43	FECHA:	2/9/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERNOS DE AULAS, CORREDORES. YA ESTA MUY DESGASTADO.



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERNOS EN PATIOS Y PAQUEO .



Foto 3: FABRICACIÓN DE UNA REJILLA DE METAL PARA CUBRIR CUNETA DE DRENAJE EN AREA DE PARQUEO YA QUE ES UN HOYO Y ES PELIGROSO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE IGUAL MANERA PARA LOS ADULTOS.



Foto 4: LOSA DEL AREA DE PARQUEO YA QUE ESTA GRETADA Y DESNIVELADA.





Foto 5: FABRICACIÓN DE DOS REJILLAS PARA CUBIR CUNETA DE DRENAJE AREA DE COCINA, YA QUE SE ACUMULA EL AGUA LLOVEDIZA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE UNA BAJADA DE AGUA EN AREA DE COCINA, YA QUE SE ACUMULA MUCHA AGUA EN DICHA AREA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 80 ELISA MOLINA DE STHAL J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE 43-01 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-031-43	FECHA:	2/9/2025



Foto 7: LOSA DE PATIO, PAÑUELOS MUY GRETADA Y DAÑADA DICHA AREA.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CHAPA DE ENGRAPE YALE PARA PORTON PRINCIPAL, YA QUE ESTA BAJO EL ENGRAPE Y DESGASTADA.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--