

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Intituto Nacional de Formación Técnica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 Av. "A" 33-50 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0454-46	FECHA:	03 de febrero de 2025



Foto1: Se solicita reparación en áreas de los talleres formativos de cocina de los grados 4to. "B" y 5to. Perito sección "A", pues requieren de remplazo de laminas del techo debido a que por la antigüedad la presentan de óxido y perforaciones, por ende se requiere cambiarlas por seguridad de los educandos y para resguardar el equipo y las instalaciones.



Foto 2: Es necesario remplazo puertas de los talleres formativos de cocina de los grados 4to. "B" y 5to. Perito sección "A", debido a que han sufrido de deterioro por el uso y las condiciones ambientales (lluvia, luz solar, cambios de temperatura) han causado su desgastes y por ser parte de las medidas de seguridad para resguardar a los estudiantes y al equipo con el que cuentan las instalaciones es imprescindible su remplazo. Al igual que un refuerzo en el cocreto/fundición en donde se encuentran.




Foto 3: Se requiere del remplazo de la baranda perimetral de la terraza del plantel educativo, debido a que se encuentra muy deteriorada y se presenta como un riesgo latente dentro de la infraestructura del establecimiento por ser una de las áreas transitada por los educandos los cuales pueden estar en riesgo por esta situación.



Foto 4: Se requiere de la instalación y habilitación del ambiente que servira para el taller formativo de 4to. Perito sección "A" para que sea apto para ser utilizado por los estudiantes y por el docente del área formativa.



Foto 5: Se necesita el cierre perimetral de los talleres formativos de 6to. Perito secciones "A" y "B" y el de 5to. Perito sección "B" debido a que ingresan a las intalaciones el polvo y aves las cuales son focos de contaminación al momento de elaborar alimentos y bebidas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Intituto Nacional de Formación Técnica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 Av. "A" 33-50 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0454-46	FECHA:	03 de febrero de 2025




Foto 7: Se necesita la reparación y remplazo de las instalación de paso de agua que se ubican en los ambientes formativos de bach. Industrial en belleza de los 3 grados (4to. "A" y "B", 5to "A" y "B" y 6to. "A") los cuales sirven para el equipo de lava cabezas.




Foto 8: Se requiere de replazo de lava cabezas de bach. Industrial en belleza de los 3 grados (4to. "A" y "B", 5to "A" y "B" y 6to. "A") los cuales se encuentran en condiciones deplorables los cuales ya no son aptos para su uso.






Foto 9: Se solicita remplazo de chapas y cerrojos de las puertas de los ambientes academicos del establecimiento.



Foto 10: Se necesita que se realice la revisión y reparación de una filtración de agua corriente la cual está generando humedad y daños a la infraestructura del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Enma Lisbeth Montenegro Canté
 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Maria Eugenia San José Menéndez de Chávez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público