

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 22 JM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 1-42 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0484-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 1: 21.2 CERNIDO EN MURO 93 m²



Foto 2: 21.2 CERNIDO EN MURO 93 m²



Foto 3: 21.1 REPELLO EN MURO 93 m²



Foto 4: 21.1 REPELLO EN MURO 93 m²



Foto 5: 4.1 MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL (CAMBIO DE RODOS, LIJADO Y PINTADO)



Foto 6: 4.1 MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL (CAMBIO DE RODOS, LIJADO Y PINTADO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 22 JM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 1-42 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA
ESTABLECIMIENTO:	00-06-0484-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 7: 6.8 Sustitucion de piso ceramico 22 m²



Foto 8: 6.8 Sustitucion de piso ceramico 22 m²



Foto 9: 15.1 REPARACION MURO 4.03 m²



Foto 10: 15.01 REPARACION DE MURO 2.02 m²



Foto 11: 6.8 SUSTITUCION DE CANAL DE METAL 20 ML



Foto 12: 6.8 SUSTITUCION DE CANAL DE METAL 20 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Lelaudea Ude Mancilla



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 22 JM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 1-42 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL	00-06-0484-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 13: 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3" 6ML



Foto 14: 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3" 6 ML



Foto 15: 21.4 Sellado de Grietas y fisuras en muro 34.82 ML



Foto 16: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²



Foto 17: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²



Foto 18: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 22 JM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 1-42 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL	00-06-0484-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 18: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²



Foto 19: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²



Foto 20: 11.1 MANTENIMIENTO A BARANDA DE METAL 34 m²



Foto 21: 11.1 MANTENIMIENTO A BARANDA DE METAL 34 m²



Foto 22: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²



Foto 23: 1.1 Sustitucion de lámina, por lamina acanalada aluzinc calibre 26, 56 m²

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
MUNICIPIO DE SIERRA AVALA
DEPTO. DE GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Claudia Yde Manuella

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DE MEXICO
GUATEMALA, C.A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 22 JM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 1-42 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL:	00-06-0484-43	FECHA:	05/03/2025




Foto33: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²



Foto 34: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores 671 m²



Foto 35: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) 23 UNIDADES



Foto 36: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) 23 UNIDADES



Foto 37: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) 23 UNIDADES



Foto 38: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) 23 UNIDADES

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 22 JM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 1-42 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL:	00-06-0484-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 40: 15.3 REPARACION DE MALLA GALVANIZADA 32 m²



Foto 41: 15.3 REPARACION DE MALLA GALVANIZADA 32 m²



Foto 42: 5.7 MANTENIMIENTO BALCONES DE METAL 9 UNIDADES CON 13.39 m²



Foto 43: 5.7 MANTENIMIENTO BALCONES DE METAL 9 UNIDADES CON 13.39 m²



Foto 44: 14.1 MANTENIMIENTO A BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 4 UNI.



Foto 45: 14.1 MANTENIMIENTO A BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 4 UNI.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

