

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No 62 "HERMÓGENES GONZÁLEZ MEJÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVE 18-26 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0488-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1:SUSTITUCIÓN DE MALLA POR EL INCENDIO



Foto 2: Cambio de Razor 70 metros por deterioro del incendio



Foto 3: Mantenimiento del portón dañado el día del incendio, ajustar y emparejar



Foto 4: Área de calle colocar nuevas mallas con estructuras de metal de protección de aulas de primero y segundo prim hacia calle



Foto 5: Colocación de Área con malla que da hacia vecinos de escuela, Estructura de metal para colocación de tinaco y suministro de accesorios para el área de cocina



Foto 6: Reparación y mantenimiento de puerta de metal que va hacia la bomba

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

