

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 62 "HERMOGENES GONZALEZ MEJIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 18-26 Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0488-43	FECHA:	06/05/2025



Foto 1: Cambio de malla de 2x2 de abertura calibre 12 en 18 áreas afectadas.



Foto 2: Cambio de razor en áreas dañadas de escuela 70 mts lineales




Foto 3: Remozamiento de porton, enderezado, pintado y cambio de chapa.



Foto 4: Estructura de metal de 2x2 para colocar tinaco de agua potable.



Foto 5: Instalacion de tinaco de agua potable con accesorios para distrubucion de agua en cocina.



Foto 6: Fabricacion de malla perimetral en area de calle.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 62 "HERMOGENES GONZALEZ MEJIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 18-26 Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0488-43	FECHA:	06/05/2025



Foto 7: Fabricacion e instalacion de malla perimetral en area de aulas en riesgo.



Foto 8: Cambio de chapa de direccion.



Foto 9: Reparacion de puerta que da hacia bomba hidroneumatica.



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

