

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 274	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 12-23 ZONA 6 COLONIA MARTINICO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0500-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUETADA ALUZINC CALIBRE 26 (EN LAS GRADAS PARA EL II NIVEL) Y CAPOTE



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUETADA ALUZINC CALIBRE 26 (EN EL AULA DE TERCER GRADO) Y CAPOTE



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL (AULA DE TERCER GRADO Y GRADAS DEL II NIVEL)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL (FRENTE A GRADAS DEL II NIVEL)



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL ÁREA DE SANITARIOS DE NIÑAS Y DE LOS NIÑOS EN EL PRIMER NIVEL Y EL ÁREA DE SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS DEL SEGUNDO NIVEL



Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL	EOUM NO. 274	DIRECCIÓN DEL	12 CALLE 12-23 ZONA 6 COLONIA MARTINICO II
ESTABLECIMIENTO:	00-06-0500-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 7: SUSTITUCION DE TUBERÍA PVC LINEAL AGUAS NEGRAS (LAVAMANOS DEL BAÑOS DE NIÑAS DEL I NIVEL)



Foto 8: SUSTITUCION DE PLAFONERAS ((2 EN AREA DE COCINA, 6 AULA DE PRIMER GRADO, 6 EN AULA DE SEGUNDO GRADO, 2 EN DIRECCIÓN MATUTINA, 1 EN BODEGA, 1 EN LAMINA DE INGRESO AL



Foto 9: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES (1 EN AULA DE PRIMER GRADO, 1 EN AULA DE SEGUNDO GRADO, 1 EN BODEGA, 3 EN DIRECCIÓN, 2 EN COCINA Y 1 EN PASILLO ENFRENTA)



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES (5 EN DIRECCIÓN, 2 EN BODEGA, 2 PASILLO ENFRENTA DE COCINA, 2 EN COCINA, 2 EN PRIMER GRADO, 2 EN SEGUNDO GRADO, 1 PASILLO ENFRENTA)



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE FLIPONES (CAJA DE FLIPONES 1 NIVEL) TOTAL 1 DE 40 AMPERIOS



Foto 12: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO (DEL PRIMER NIVEL)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público