

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUN No. 59 JV, Rafael Arévalo Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 Avenida 14-16 Zona 6,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-7405-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: 4.1 Mantenimiento a puerta metálica de 4 aulas pintura del mismo color



Foto 2: 4.2 Mantenimiento a puerta metálica cambio de chapa pintura del mismo color.



Foto 3: 4.1, 4.2 mantenimiento y reparación, engrasado de rodos en la parte superior y fijamiento de marco lateral de puertas plegables



Foto 4: 5.5 Sustitución de vidrios claros de 5mm en ventanas



Foto 5: 7.3 Reparación de bajada de agua pluvial con tubo de pvc



Foto 6: 10.2 Sustitución de inodoro en baños de niños línea baby Andes para pequeños, desmontar grandes e instalar pequeños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUN No. 59 JV, Rafael Arévalo Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 Avenida 14-16 Zona 6,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-7405-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: 11.2 Sustrucción de cerramientos informales por barranda metálica 2 conpuertas abatibles y 2 fijos sin puerta.



Foto 8: 11.2 Sustrucción de cerramientos informales por barranda metálica 2 conpuertas abatibles y 2 fijos sin puerta.



Foto 9: 13.1 Remozamiento de azulejos en lavamanos de baños de niños, solo en piso de canaly salpicadura oárea de chorros con azulejos de color blanco



Foto 10: 14.13 Sustrucción de llaves de chorro, en lavamanos de baño de niños, incluye extracción de existentes y colocar nuevas marca grival pesadocnniple dde hg para ampliación



Foto 11: 16.1 Reparación de banqueta frente a aula.



Foto 12: 17.1 Reparación de iluminación eléctrica en techo de baños incluye revisión y colocación de pafoneranuevas con bombilla de 20w led (incluye cableado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

