

HOJA 1/1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A FOJIN NO. 59 RAFAEL AREVALO MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 14-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-7405-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/05/2025
 Foto 1: . REMOZAMIENTO DE PUERTAS EN AREA DE AULAS		 Foto 2: INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA	
 Foto 3: INSTALACION DE VIDRIOS DE 5MM EN VENTANAS		 Foto 4: INSTALACION DE INODOROS PARA NIÑOS LINEA BABY DOGE	
 Foto 5: INSTALACION DE AZULEJO + LLAVES DE CHORROS		Foto 6:	

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANILISA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 627

Jaime Orlando García Corado
Técnico de Infraestructura

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC