

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN NO. 59 RAFAEL AREVALO MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 14-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-7405-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2025

 Foto 1: . REMOZAMIENTO DE PUERTAS EN AREA DE AULAS	 Foto 2: INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA
 Foto 3: INSTALACION DE VIDRIOS DE 5MM EN VENTANAS	 Foto 4: INSTALACION DE INDOROS PARA NIÑOS LINEA BABY DOGE
 Foto 5: INSTALACION DE AZULEJO + LLAVES DE CHORROS	 Foto 6: INSTALACION DE 4 LAMPARAS DE ILUMINACION



[Signature]

Sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 40271

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

[Signature]

Jaime Orlando García Corado
Técnico de Infraestructura

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN NO. 59 RAFAEL AREVALO MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 14-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-7405-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2025

 Foto 1: . INSTALACION DE BARANDAS	 Foto 2: MATENIMIENTO DE DIVISION DE AULAS
 Foto 3: PINTURA DE PUERTA EN AREA DE BAÑOS	 Foto 4: INSTALACION DE DE INTERRUCTOR SIMPRE CON TOMACORRIENTE
 Foto 5:INSTALACION DE TINACO + SUS ACCESORIOS	 Foto 6: INSTALACION DE LAVAMANOS + INODORO



[Firma]

y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiada No. 102

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

[Firma]

Jaime Orlando García Corado
Técnico de Infraestructura