


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 CALLE 33-20 ZONA 7 COLONIA AMPARO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0007-46	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Reparación de pañuelos (el renglón incluye: levantado de mezción y tallado de pañuelos)



Impermeabilización de losa (Servicio incluye aplicación profesional de impermeabilizante elastomérico reforzado con fibras y microesferas)



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Reparación de tubo hg y malla galvanizada (servicio incluye: sustitución de malla deteriorada, lijado y pintura anticorrosiva) (área de taller)



Sustitución de estructura de metal por Ventana Corrediza PVC Blanco serie 80 con refuerzo de alma de acero s+ Vidrio Claro de 5mm 1.40 x 2.65.00m blanca incluye (servicio incluye desmontaje de ventanas actuales)



Mantenimiento a cajas de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

