

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 74 "Gabriel Arriola Porres"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 05-45 colonia Quinta Samayoa, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0582-43	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de mingitorio de concreto por mingitorio individual



Foto 2: Mantenimiento de estructura de techo y sustitución de láminas en baños de niños y niñas.



Foto 3: Instalación de energía eléctrica en baños de niños y niñas.



Foto 4: Sustrucción de puertas de metal de baños de niños y niñas.



Foto 5: Reparación de puertas principales de baños de niños y niñas.



Foto 6: Sustrucción de pilas de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 74 "Gabriel Arriola Porres"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 05-45 colonia Quinta Samayoa, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0582-43	FECHA:	11 de septiembre de 2025




Foto 7: Sustrución de lámina de duralita a lámina troquelada en baños de niños y niñas.




Foto 8: Instalación de energía eléctrica en sanitarios de niños y niñas.



Foto 9: Instalación de energía eléctrica en área de baños de niños.



Foto 10: sustitución de lámina de duralita por lámina troquelada y mantenimiento de estructura de metal en el área de corredor



Foto 11: Sustrución de sanitarios en el área de baños de niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

