

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ecsuela Urbana Oficial Mixta No. 153 SAKERTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	35 calle "C" 33-43 zona 7 colonia Sakerti
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0592-43	FECHA:	9/19/2025



Foto 1: SE OBSERVA LA SEPARACION ENTRE EL MURO PERIMETRAL Y EL MURO DEL AULA, CAUSANDO FILTRACION, HUMEDAD Y DETERIORO DEL MURO



Foto 2: USAID DISEÑO MAL EL AREA DE LOS SANITARIOS POR TAL MOTIVO SE NECESITA LEVANTAMIENTO DE MURO.



Foto 3: USAID DISEÑO MAL EL AREA DE LOS SANITARIOS POR TAL MOTIVO SE NECESITA LEVANTAMIENTO DE MURO.



Foto 4: SANITARIOS EXISTENTES EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS, SE SUSTITUIRAN POR MAL FUNCIONAMIENTO EN EL TANQUE GENERANDO CONSUMO EXCESIVO DE AGUA.



Foto 5: SITUACION ACTUAL DE LAVAMANOS CON CHORROS, ES NECESARIO SUSTITUIRLOS POR LLAVES QUE REGULEN EL CONSUMO DE AGUA.




Foto 6: AREA DE COCINA DONDE SE INSTALARA CAMPANA Y EXTRACTOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ecsuela Urbana Oficial Mixta No. 153 SAKERTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	35 calle "C" 33-43 zona 7 colonia Sakerti
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0592-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 7: SITUACION ACTUAL DE MURO EXTERNO EN SERVICIO SANITARIO, SE NECESITA REPARACION DE ACABADO.



Foto 8: SITUACION ACTUAL DE MURO INTERNO EN SERVICIO SANITARIO, SE NECESITA REPARACION DE ACABADO.



Foto 9: SITUACION ACTUAL DE MURO EXTERNO EN SERVICIO SANITARIO, SE NECESITA REPARACION DE ACABADO.



Foto 10: SITUACION ACTUAL DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE, ES NECESARIO REFORZARLO.



Foto 11: SANITARIOS EXISTENTES EN SERVICIO SANITARIO DE MAESTROS, SE SUSTITUIRAN POR FUGAS DE MAL FUNCIONAMIENTO EN TANQUE.



Foto 12: LAVAMANOS EXISTENTES EN SERVICIO SANITARIO DE MAESTROS, SE SUSTITUIRAN POR UNOS DE MEJOR FUNCIONAMIENTO CON PEDESTAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

