

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                              |                                |                                           |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                    | MUNICIPIO:                     | Guatemala                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUV No. 28 Rep. El Salvador | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 calle 11-00 zona 11, Colonia Roosevelt |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-11-0812-43                | FECHA:                         | 12/09/2025                                |



Foto: 1 Se puede observar el hundimiento que existe en los azulejos



Foto: 2 Aquí se puede observar que ya es un peligro para el edificio, por las raíces que están levantando el piso y en otros el hundimiento



Foto: 3 El drenaje colapsado, se encuentra tapado por ser una instalación antigua, deben ser nueva instalación.



Foto: 4 Esta es otra parte donde también se encuentra tapado el drenaje, el mal olor de los baños se hace notar porque ya no fluye el agua.



Foto: 5 Las paredes ya están sufriendo mucho daño, en la parte exterior como interior por la filtración de agua



Foto: 6 La pared del otro costado, es necesario realizar otra bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

