

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal para Maestras de Educación para el Hogar Marion G. Bock	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 6-12 zona 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0013-0043-46	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina acanalada por lamina aluzinc calibre 26 de 640 mts cuadrados áreas laterales de escuela.



Foto 2: Sustrucción decapota de metal por capota de aluzinc calibre 26 de 80 mts lineal en áreas laterales de escuela.



Foto 3: Sustrucción de lamina acanalada por lamina aluzinc calibre 26 de 640 mts cuadrados áreas laterales de escuela.




Foto 4: Sustrucción de lamina acanalada por lamina aluzinc calibre 26 de 640 mts cuadrados áreas laterales de escuela.





Foto 5: Sustrucción de lamina acanalada por lamina aluzinc calibre 26 de 640 mts cuadrados áreas laterales de escuela.



Foto 6: Sustrucción de lamina acanalada por lamina aluzinc calibre 26 de 640 mts cuadrados áreas laterales de escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO
MARION G. BOCK


Firma y Sello Director Centro Educativo Publico