

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ADSC. A ESCUELA NORMAL CENT. P/VARONE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. CALLE 8-06, ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0941-45	FECHA:	11 DE ABRIL DE 2025




Foto 1: CANAL DE CONCRETO A REMOZAR Y PODAR RAMAS




Foto 2: CANAL DE CONCRETO A REMOZAR ALA SUR



Foto 3: CANAL DE CONCRETO A REMOZAR ALA OCCIDENTE



Foto 4: CAIDA DE AGUA A REMOZAR ALA OCCIDENTE



Foto 5: CANAL DE CONCRETO A REMOZAR ALA OCCIDENTE




Foto 6: CAIDA DE AGUA OBSTRUIDA A REMOZAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Espinoza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a CALLE 8-06, ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0941-45	FECHA:	11 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: CANAL DE CONCRETO A REMOZAR ALA NORTE



Foto 2: CAIDA DE AGUA A REMOZAR ALA NORTE DE TALLERES




Foto 3: ENRAMADO DE ARBOL A PODAR ALA NORTE



Foto 4: CAIDA DE AGUA ALA SUR A REMOZAR



Foto 5: CANALETA DE CONCRETO, LIMPIAR Y REMOZAR




Foto 6: CANALETA DE CONCRETO ALA SUR A REMOZAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Sepinoza

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

