

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM No. 614	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 12.5 Ruta al atlántico Caserío El Buen pastor, Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7482-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025.



Foto 1: "Mantenimiento a estructura, Lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura). Reparación de puerta principal y reja incluye chapas, sustitución de metal en mal estado, desmontaje e instalacion + 2 manos de pintura Dirección."



Foto 2: Sustitucion de estructura de metal de ventana, por aluminio tipo corredizas 2do. A, 6to y Dirección



Foto 3: instalacion de canal, incluye soporteria y fijaciones + 3 bajadas con tubo pvc , es necesario hacer estructura metalica para fijacion de canales en el area de 3ro, 4to y 1ro .



Foto 4: Reparacion de concreto de patio. metros de piso para exterior, impermeabilización del mismo, incluye: nivelacion del area + fabricacion de 2 gradas. Escenario.




Foto 5: Sustitución de accesorios deposito de agua.



Foto 6: Materiales y mano de obra de: Fabricación e instalación de puertas de metal en area de baños, no incluyen chapas, solo pasadores de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM No. 614	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 12.5 Ruta al atlántico Caserío El Buen pastor, Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7482-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025.



Foto 7: Materiales y mano de obra de: Limpieza de pared, ensavietado, emparejado de pared con monocapa gris y cernido blanco con monocapa fino. 2do. A y 6to.



Foto 8: Materiales y mano de obra de: Limpieza de pared, ensavietado, emparejado de pared con monocapa gris y cernido blanco con monocapa fino, para area de escenario.



Foto 9: Sustitución de llave de mingitorio



Foto 10: Instalación de unidades de fuerza (tomacorrientes), incluye cableado htm #12 y ducto sobre puesto de 1/2"

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y realizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. No. 614
Km. 12.5 Ruta al Atlántico
Zona 17 ó 25
EL BUEN PASTOR