

HOJA 1/1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JM Santa Delfina Colonia Santa Delfina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico Lote 3 A Sección C Colonia Santa Delfina zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7792-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/05/2025
 Foto 1: . PINTURA EN AULA + INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 MAS REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE		 Foto 2: REPARACION DE VANO PARA VENTANAS DE PVC	
 Foto 3: REPARACION PARA EL TERNAJE DE LAVAMANOS		 Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA AREA DE CORREDOR	
 Foto 5: INSTALACION DE AZUELGO EN AREA DE BAÑOS		 Foto 6: INSTALACION DE AZULEJO EN LAVAMANOS	

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
arquitecta
Colegiado No. 627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

Firma Orlando García Corado
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma