

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JM Santa Delfina Colonia Santa Delfina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico Lote 3 A Sección C Colonia Santa Delfina zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7792-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/05/2025

 Foto 1: . PINTURA EN AULA + INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 MAS REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE	 Foto 2: INSTALACION DE VENTANAS DE PVC + ESTRUCTURA PORTANTE + LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26
 Foto 3: INSTALACION DE PUERTA EN AREA DE BAÑOS	 Foto 4: REMOZAMIENTO DE PUERTAS
 Foto 5: INSTALACION DE AZUELGO EN AREA DE BAÑOS + INSTALACION DE BAÑOS	 Foto 6: INSTALACION DE AZULEJO EN LAVAMANOS

Firma y sello del Presidente del Comité de Infraestructura



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma y sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC