

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida 17-00 Colonia Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0009-45	FECHA:	02/06/2025




Foto 1: Sustitución de dos tableros de doce circuitos con diez filipones de 20A, dos filipones dobles de 50A, dos filipones doble de 30A



Foto 2: Sustitución de lámparas LED en diez salones contra polvo y humedad 45 pul. p/2 tubos




Foto 3: Sustitución interruptor simple



Foto 4: Sustitución de tomacorriente dobles



Foto 05: Sustitución de dos lámparas LED para alumbrado público cuadrada 100 W DL tecnolite




Foto 06: Sustitución de interruptor doble

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida 17-00 Colonia Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0009-45	FECHA:	02/06/2025



Foto 7: Sustrucción de once lámparas LED de 100 watts de aluminio para el corredor



Foto 8: Sustrucción de cableado eléctrico 800 mts. Lineales



Foto 9: Sustrucción de ducto de tubería de PVC de 1/2 con abrazadera y accesorios



Foto 10: Instalación de unidades luz. En cuatro sanitarios (incluye interruptor, ducto, cable eléctrico)



Foto 11: Sustrucción de luz eléctrica de tienda, plafoneras y tomacorrientes, bombillas y cableado





Foto 12: Mantenimiento de pared de filtración de agua en sala de maestros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

