

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 1005 SANTA BARBARA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 117 sector 4 kilómetro 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0174-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina troquelada aluzinc calibre 26, desmontaje y montaje, incluye mantenimiento de estructura y soporte de metal




Foto 2: Sustrucción de lamina troquelada aluzinc calibre 26, desmontaje y montaje, incluye mantenimiento de estructura y soporte de metal



Foto 3: Cambio de 36 metros de concreto con electromalla, extraer y sustituir por una base nueva con un grosor de 10 cms.



Foto 4: Cambio de 36 metros de concreto con electromalla, extraer y sustituir por una base nueva con un grosor de 10 cms.



Foto 5: Sustrucción de balcones de madera por metal , 12 balcones.



Foto 6: Reparación de cable electrico 400mts. Sustrucción de ducto electrico mas accesorios(7 focos ahorradores, 7 plafoneras, 7 interruptores simples y 21 tomacorrientes dobles)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Irma Ortiz</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director
--	---



Asociación Oficial K'uraj Mixta
"Santa Bárbara" J. M.
DIRECCIÓN
Km. 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18
Cajuchan, C. A.