

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.621	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16AV. 4-84 COLONIA RENACIMIENTO MUNICIPAL ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1168-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustitución de lámina acanalada por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Instalación de canal de PVC



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: Fundición de loza de concreto de patio(Grosor de 10cm con electromalla, instalación de drenaje en la fundición de la loza 1 reposadera)





Foto 4: Nivelar con block gradas para la fundición.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEV	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---