



HOJA 1/1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 154 J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 ave. 12-04 Alameda IV zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/04/2025
 Foto 1: . Cambio de lamina por lamina troquelada calibre 26 Aula 1		 Foto 2: Cambio de lamina por lamina troquelada calibre 26 Aula 2	
 Foto 3: Mantenimiento de Puertas + cambio de chapas		 Foto 4: IMPERMIABILIZAR AREA AFECTADAS	
 Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA		Foto 6:	



Firma y sello del Presidente de la OPP J.M



ANDREA BETHANDOURT
Arquitecta

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/Planificador de la DIEDUC



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma