

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP San Rafael III Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Calle B 03-80 San Rafael III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6972-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/12/2025
 APLICACIÓN DE PINTURA		 REPARACIÓN DE RAMPA	
 INSTALACIÓN DE AZULEJO			

Jacqui
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Glendy Micoy
GLENDY MICOY- TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma